





Keuze	Voordelen	Nadelen	Voorbeeld
<b>Gravel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Totaal nieuwe opbouw met worteldoek en ritterplaat en daarop gravel</li> <li>Parkachtige uitstraling</li> <li>Gelijk beeld</li> <li>Geen uitlaatstrook</li> <li>Dichte verharding (geen gaten) en is daarmee goed begaanbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het blijft los materiaal (ondanks de goede fundering)</li> <li>Over een aantal jaren ontstaat er toch weer vergroening (ondanks schone nieuwe opbouw)</li> </ul>	
<b>Graskeien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groen, steenachtige uitstraling</li> <li>Goed berijdbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zitten gaten in (lastig begaanbaar met hakken)</li> <li>Beoogd resultaat wordt vaak niet gehaald</li> <li>Ook hier is onkruidgroei</li> <li>Soms groeit er wel gras (hoog), maar soms niets (kaal), geeft een ongelijk beeld</li> <li>Kan als uitlaatstrook gebruikt gaan worden.</li> </ul>	 
<b>Vrije keuze, bijv. bestrating</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goed berijdbaar</li> <li>Minder onkruid</li> <li>Geen los materiaal</li> <li>Geen uitlaatstrook</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stenige uitstraling, de weg in de hoofdflus in het Oostrandpark is al breed, daar wordt extra steen aan toegevoegd</li> <li>Toch ook onkruidgroei tussen de stenen</li> </ul>	
<b>Vrije keuze, bijv. groen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Groene uitstraling</li> <li>Relatief goed te onderhouden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitlaatstrook</li> <li>Onkruidgroei</li> <li>Geen parkeerstrook</li> <li>Slecht begaanbaar</li> </ul>	